

ISO 9001

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO SPRAY PREMIUM ALTA TEMPERATURA

Descrição: Universo Spray Premium Alta Temperatura é uma tinta em spray especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a altas temperaturas, apresentando resistência de até 600°C. Indicada para escapamentos, chaminés, lareiras, caldeiras, tubulações e parte externa de churrasqueiras e fogões.

Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás propelente butano e propano.

Secagem:

Ao toque: 15 minutos Manuseio: 1 hora

Final: 24 h

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Mantenha a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes. **AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO**. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para verificar o formato do jato. **Recomendações:** Após a aplicação da tinta Alta Temperatura, deve-se submeter o substrato a 250°C por 1 hora. Com este procedimento a superfície pintada terá uma resistência ao calor em até 600°C. Não aplicar o Universo Verniz Spray sobre a tinta Alta temperatura. Também não se recomenda a aplicação de nenhum fundo. Não aplicar o produto em superfícies que terão contato com alimentos como a parte interna de forno micro-ondas, fogões e fornos elétricos.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Qualquer que seja a superfície a ser pintada estas deverão estar, limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não realize a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto. Ao termino da pintura, vire a embalagem de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás; isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

RECOMENDAÇÕES

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Ultilizar mascara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

Maiores informações Entre em contato com nosso departamento técnico 0800 7711655



SUPORTE AO MÉDICO ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571



